



# Bericht für den Gast



Hotel Schneider am Maar

## Hotel Schneider am Maar

Anschrift

Maarstr. 22  
54552 Schalkenmehren

Kontaktdaten

Tel.: 06592 / 95510  
E-Mail: [info@hotelschneider.de](mailto:info@hotelschneider.de)  
Web: [www.hotelschneider.de](http://www.hotelschneider.de)

# Prüfergebnis

Das **Hotel Schneider am Maar** wurde am 24.05.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **APRIL 2017 bis MÄRZ 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**

Erhobene Bereiche:

Haupthaus mit Restaurant „Malerstube“, Frühstücksraum, Bier- und Weinstube, öffentlichem WC und stufenlosem Nebeneingang

Neubau (separates Gebäude) mit Handicap-Zimmer 31 und Sanitärbereich



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Eingangsbereiche</b>	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen unter 145 cm x 145 cm, Stufe am Haupteingang 13 cm
<b>Rezeption</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Handicap Zimmer 31 mit Sanitärbereich</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen im Zimmer unter 145 cm x 145 cm, nur ein nicht hochklappbarer Haltegriff rechts vom WC, WC rechts nicht anfahrbar
<b>Restaurant, Frühstücksraum, Bier- und Weinstube</b>	✓	-	-	-	u.a. keine unterfahrbaren Tische im Frühstücksraum
<b>Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung</b>	✓	-	-	-	Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden, vorhandenes WC mit max. einer Stufe erreichbar; Türbreite von mind. 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 500 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang Neubau mit Zimmern ca. 15 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Die Glaseingangstür ins Haupthaus ist 90 cm breit. Eine 13 cm hohe Stufe ist am Eingang vorhanden. Über den Nebeneingang gelangt man schwellenlos ins Haupthaus, die Tür ist 92 cm breit.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Die Rezeption mit Kassenbereich ist 117 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit, meist breiter.
- Alle öffentlichen Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 120 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Im Restaurant „Malerstube“ und in der Bier- und Weinstube sind unterfahrbare Tische vorhanden, im Frühstücksraum nicht.



- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes öffentliches WC vorhanden. Das vorhandene WC ist mit max. einer Stufe erreichbar, die Tür ist mindestens 70 cm breit.

### **Zimmer 115 mit Sanitärraum**

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 120 cm x 120 cm, links neben dem Bett 70 cm x 130 cm, rechts 130 cm x 180 cm. Die unterfahrbaren Betten sind verschiebbar, so dass die Bewegungsflächen links und rechts variieren können.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 120 cm.
- Die Tür zum Sanitärraum öffnet nach innen.
- Die Bewegungsflächen betragen vor der Tür, dem WC und dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm.
- Rechts neben dem WC sind die Bewegungsflächen 30 cm x 55 cm, links 130 cm x 55 cm groß.
- Rechts ist ein nicht hochklappbarer Haltegriff an der Wand montiert.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 120 cm x 130 cm. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden. Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt im Gebäude einen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Restaurant „Malerstube“, im Frühstücksraum und in der Bier- und Weinstube gibt es Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt einschränken.



### **Handicap-Zimmer 31 (Doppelzimmer)**

- Ein Fernseher mit Videotext ist verfügbar.
- Es ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# **Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzungen.
- Der Haupteingang ins Hotel und der Eingang in den Neubau mit Zimmer 31 sind visuell kontrastreich gestaltet und hell ausgeleuchtet, der Nebeneingang nicht.
- In den Eingangsbereichen sind Glastüren vorhanden. Diese sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet und öffnen nicht automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser Großschrift gestaltet.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer und an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite. Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.